

Warnvermerk / Warning notice

ÖNORM EN ISO 10534-2:2024-01-01

Akustik - Bestimmung der akustischen Eigenschaften in Impedanzrohren - Teil 2: 2-Mikrofontechnik für Schallabsorptionsgrad und Oberflächenimpedanz bei senkrechtem Einfall

Acoustics - Determination of acoustic properties in impedance tubes - Part 2: Two-microphone technique for normal sound absorption coefficient and normal surface impedance

In der deutschen Fassung der ÖNORM EN ISO 10534-2:2024-01-01 wurde folgende Fehler erkannt:

In Abschnitt A.2.1.3 muss die Gleichung A.2:

$$k_0'' = 1,94 \times 10^{-2} \sqrt{f/(c_0 d)}$$

durch folgende Gleichung:

$$k_0'' = 1,94 \times 10^{-2} \sqrt{f}/(c_0 d)$$

ersetzt werden.

In the German version of ÖNORM EN ISO 10534-2:2024-01-01 the following error has been noted:

In Clause A.2.1.3, the formula A.2:

$$k_0'' = 1,94 \times 10^{-2} \sqrt{f/(c_0 d)}$$

shall be replaced by

$$k_0'' = 1,94 \times 10^{-2} \sqrt{f}/(c_0 d)$$

In der englischen Fassung der ÖNORM EN ISO 10534-2:2024-01-01 wurde folgende Fehler erkannt:

In Abschnitt A.2.1.3 muss die Gleichung A.2:

$$k_0'' = 1,94 \times 10^{-2} \sqrt{f/(c_0 d)}$$

durch folgende Gleichung:

$$k_0'' = 1,94 \times 10^{-2} \sqrt{f}/(c_0 d)$$

ersetzt werden.

In the English version of ÖNORM EN ISO 10534-2:2024-01-01 the following error has been noted:

In Clause A.2.1.3, the formula A.2:

$$k_0'' = 1,94 \times 10^{-2} \sqrt{f/(c_0 d)}$$

shall be replaced by

$$k_0'' = 1,94 \times 10^{-2} \sqrt{f}/(c_0 d)$$

HINWEIS:

Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung des Dokuments angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.

Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.

INFORMATION:

Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.

Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.